

# DER OBERBÜRGERMEISTER



Stadtverwaltung (Amt 32), Postfach 111731, 60052 Frankfurt am Main

LSG Sky Chefs Frankfurt International GmbH

Hugo-Eckener Ring, Gebäude 116 60546 Frankfurt a. Main



E-Mail

Datum

veterinaerwesen@stadt-frankfurt.de

Ihre Nachricht/Ihre Zeichen

Meine Zeichen ohne

....

21.09.2020

Amtliche Lebensmittelüberwachung

Hier: Betriebskontrolle vom 18.09.2020

Anläßlich der Betriebskontrolle der Abteilung Veterinärwesen des Ordnungsamtes Frankfurt durch den Unterzeichnenden am 18.09.2020 wurden folgende Mängel festgestellt:

#### Kalte Küche

- Bereich Warme Vorbereitung: Der Kabelkanal über dem Waschbecken war altfettig verschmutzt.
- 2. Bereich Business Class, vor Kühlhaus 0.64: Das Handwaschbecken war demontiert, an der Wand fanden sich Fliesenschäden und offene Bohrlöcher.

#### Mundeismaschinenraum

3. Die vorspringende Ecke der Hohlkehle am Büro war beschädigt.

#### Rücklauframpe

4. Ein Eckblech im unteren Bereich des Stützpfeilers war lose.

#### Chinaküche

- 5. Am Regal neben dem Konvektomaten fanden sich an den Fronten der Regalböden Schaumstoff-Klebebandreste und stark beschädigte (zersplitterte) Klarsicht-Einsteckschildhalterungen. Dieser Bereich war daher nicht leicht zu reinigen und stellte eine Fremdkörperquelle dar.
- 6. Die Silikonfuge zwischen dem Chiller und dem Kühlschrank SPML 1 war schadhaft.

Kleyerstraße 86 60326 Frankfurt am Main RMV-Haltestelle Ordnungsamt veterinaerwesen@stadt-frankfurt.de www.ordnungsamt.frankfurt.de Hotline:

Tel.: 069 212-47099 Fax: 069 212-47027 Sprechzeiten:

Nach Vereinbarung

Tiersprechstunde
Mi.: 09.00–10.00 Uhr
und nach Vereinbarung

### Westliche Küche

7. Die Fuge zwischen dem Waschbecken für Lebensmittel und dessen nachträglich angenieteten Spritzschutz war schadhaft.

## Ausdeckbereich warme Küche (ehem. Helal-Ausdeckung)

8. Die Verfugung des Bodenablaufs war schadhaft.

Die Punkte 1. und 5. sind unverzüglich zu beheben. Insbesondere sind lose Teile unverzüglich zu entfernen. Die dargelegten übrigen baulichen Mängel sind bis zum 31.10.2020 zu beheben.