

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Mittwoch, 11. Januar 2017 11:17
An: BOB
Betreff: Baumeier Wagen 1555 (und mehr)
Anlagen: IMG_20170105_112517.jpg

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

bei einer Fahrer- / Fahrzeugüberprüfung wurde folgendes festgestellt (siehe unten).

1. Ein Kom ohne SP-Prüfung wird in unserem Auftrag nicht eingesetzt.
2. Der Ablöse-PKW hat in der Haltestelle nichts zu suchen, da andere Kom hierdurch behindert werden (Kontakt Vorrangschaltung etc.). Bitte eine andere Lösung suchen.

Für Ihre Beachtung und Rückmeldung meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231.955 [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

Betreff: Baumeier Wagen 1555 (und mehr)

Anbei das angekündigte Foto vom 05.01.2017, das die SP-Plakette des BOB-Busses zeigt.

Desweiteren bitte ich darum, Abhilfe zu schaffen, dass die Fa. BOB ihre Ablösung für die Linie 422 bzw 436

nicht an der H Brackel Kirche (Ri.Aplerbeck) durchführt. Der Ablösewagen (Smart, DO- [REDACTED]) steht dabei

auf der Ausfahrtspur (Vorrangschaltung an der LZA) und somit allen anderen Fahrzeugen im Weg.

Besonders unschön dabei ist auch, dass in der Heckscheibe ein Hinweisschild hängt, dass man für DSW21

unterwegs sei (Vorbildfunktion für andere Verkehrsteilnehmer)

Mit freundlichen Grüßen

TTS

[REDACTED]

Von: Bors Heinrich-Elmar
Gesendet: Mittwoch, 11. Januar 2017 11:20
An: BOB
Betreff: Fahrgaststurz Linie [REDACTED] am [REDACTED] um [REDACTED] Uhr Hst. Saarlandstr. Ri.
DO-Hbf

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

zu den im Betreff geschilderten Vorfall benötigen wir einen Fahrerbericht.

Für Ihre Bearbeitung und Rückmeldung meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231.955-[REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Donnerstag, 12. Januar 2017 09:07
An: BOB
Betreff: WG: Anpassung Entlastungsbusse U43 ab 16.1.2017 - Nachtrag Kundeninfo
Anlagen: Zusatzbusse U43_ab 16Jan2017_Kundeninfo.pdf; SEV_U43_Kurskarten ab 16Jan2017_MF_923.PDF; Zusatzbusse U43 ab 01-2017.pdf

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

ab den 16.01.2017 haben sich für den SEU 43 folgende Änderungen ergeben Sie Kurskarte SEU43/53.

Für Ihre Bearbeitung und Beachtung meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231.955-[REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

**Betreff: Anpassung Entlastungsbusse U43 ab 16.1.2017 - Nachtrag
Kundeninfo**

Guten Tag,

ergänzend anbei die entsprechende Kundeninfo mit Fahrplanauszug für die Entlastungsbusse zur Information.

Viele Grüße

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Cc: [REDACTED]
Betreff: Anpassung Entlastungsbusse U43 ab 16.1.2017

Guten Tag,

mit Wirkung zum 8.1.2017 gilt für die U43 ein erweitertes Angebot, das auch den verstärkten Einsatz von ZWZ vorsieht (4 Kurse in der Frühspitze).
Damit wird ein Teil der bislang angebotenen Entlastungsbusse entbehrlich.

Um die Kommunikation mit den Schülen und Schülern nach dem Feriende sicher zu stellen, gilt die Änderung dieser Einsatzbusse ab MO, 16.1.2017.

Ab diesem Datum entfallen die Fahrten Wambel – Heiliger Weg.

Im Abschnitt Brackel – Wickede bleibt ein reduziertes Zusatzangebot zunächst erhalten:

Morgens wird zwischen Brackel und Wickede jeweils eine Busfahrt (anstelle bislang 2) pro Richtung angeboten:

ab Brackel weiterhin 7:25 Uhr nach Asseln und Wickede (Fahrt ab Brackel 7:35 entfällt)

ab Wickede neu 7:23 Uhr über Asseln nach Brackel (Häferfeldstr.) (bislang ab 7:18 / 7:28 Uhr)

Ebenso fährt weiter der morgendliche Bus ab Wickede 7:43 Uhr nach Asseln Schulzentrum.

Die Mittagfahrten ab Brackel Richtung Wickede bleiben ebenfalls unverändert.

Aus betrieblichen Gründen werden diese Fahrten neu unter der internen Liniennummer 923 geführt.

Mit Wirkung zum 16.1. werden für diese Fahrten noch zwei Busse (1 Fzg. BKKB, 1 Fzg. Fa. BOB) zusätzlich benötigt.

Eine entsprechende Info an die Schulen und für die Schüler wird durch BMK erfolgen.

Eine Übersicht der betrieblichen Änderungen ist beigefügt, ebenfalls die neuen Kurskarten ab 16.1. für die Frühfahrten.

Viele Grüße

[REDACTED]@ [REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Dienstag, 17. Januar 2017 09:12
An: BOB
Betreff: Kurskarten SEV U43
Anlagen: SEV_U43_Kurskarten ab 16Jan2017_MF_923.PDF

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

wie besprochen die Kurskarten ab den 16.01.2017 im Anhang.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW21

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231.955-[REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Dienstag, 17. Januar 2017 11:22
An: BOB
Betreff: Auftrag Januar 2017
Anlagen: 01. 2017 Ausfallzeiten v. 01.12. - 31.12.2016.XLS; 01. Januar 2017.xls

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

als Anhang sende ich Ihnen den Auftrag Januar 2017.

Leider liegt mir die neue Bestell-Nr. vom Einkauf noch nicht vor.

Für Ihre Bearbeitung und Prüfung (Fahrplanwechsel ab 08.01.2017) meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW21

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231 [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Mittwoch, 18. Januar 2017 10:15
An: BOB
Betreff: WG: Besetzung im Schülerverkehr

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

bitte prüfen / befragen Sie die Fahrer wie die Besetzung (siehe unten) auf der Linie:

23/5 Fa. BOB, Mühlackerstr ab 7:28 Ri Brackel

ist.

Für Ihre Bearbeitung und Rückantwort meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231.9[REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

Betreff: Besetzung im Schülerverkehr

Bitte mal nachfragen, ob es bei folgenden Fahrten Kapazitäts- oder sonstige Probleme (zB Verspätungen, Ausfälle o.ä.) gegeben hat:

23/5 Fa. BOB, Mühlackerstr ab 7:28 Ri Brackel

Danke & Gruß

[REDACTED]

Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231.955-[REDACTED] Fax: 0231.955-3916

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Mittwoch, 18. Januar 2017 15:27
An: BOB
Betreff: WG: Vorfall / 1064262 Linie 474 vom [REDACTED] um [REDACTED] Uhr Stofferstr. Ri. Mengede
Anlagen: 474.pdf

Sehr geehrter [REDACTED],

zu den unten geschilderten Vorfall benötigen wir eine Stellungnahme über den Grund der 10 Min Verspätung morgens beim Einsetzen (siehe unten und Anhang).

Für Ihre Bearbeitung und Rückantwort meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

I. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231.955-[REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

Betreff: WG: Vorfall / 1064262 Linie 474 vom [REDACTED] um [REDACTED] Uhr Stofferstr. Ri. Mengede

Kannst Du das bitte klären?

Mit freundlichen Grüßen

Kundenresonanz

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231.955-[REDACTED] Fax: 0231.955-[REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

Von: Postfach_BMP_RBL_Daten
Gesendet: Dienstag, 17. Januar 2017 14:05

An: [REDACTED]

Betreff: AW: Vorfall / 1064262 Linie 474 vom 16.01. um 05.29 Uhr Stofferstr. Ri. Mengede

Der KOM ist pünktlich bei Baumeier ausgefahren doch im Siesack 11 Min. verspätet angekommen.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW21

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231 [REDACTED] Fax: 0231.955- [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

Von: [REDACTED]

Gesendet: Dienstag, 17. Januar 2017 13:57

An: Postfach_BMP_RBL_Daten <BMP_RBL_Daten@dsw21.de>

Betreff: Vorfall / 1064262 Linie 474 vom 16.01. um 05.29 Uhr Stofferstr. Ri. Mengede

Moinsen,

falls Daten vorhanden, interessiert die Ankunft an der Stoffer und Mengede.
Soll 10 Minuten versp. gewesen sein. Anschluss Mengede ade.

Dangeeee

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Kundenresonanz

DSW21

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231.955- [REDACTED] Fax: 0231.955- [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Mittwoch, 25. Januar 2017 08:17
An: BOB
Betreff: 1. Erinnerung Fahrgaststurz Linie 452/12 am [REDACTED] um [REDACTED] Uhr Hst. Saarlandstr. Ri. DO-Hbf

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

unsere Rechtsabteilung benötigt zu den oben geschilderten Vorfalle eine schriftliche Stellungnahme vom Kom-Fahrer/in.

Für Ihre zügige Bearbeitung meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231. [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Mittwoch, 11. Januar 2017 11:20
An: BOB <dispo@bob-busse.de>
Betreff: Fahrgaststurz Linie 452/12 am [REDACTED] um [REDACTED] Uhr Hst. Saarlandstr. Ri. DO-Hbf

Sehr geehrter Herr Wibelitz,

zu den im Betreff geschilderten Vorfalle benötigen wir einen Fahrerbericht.

Für Ihre Bearbeitung und Rückmeldung meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231. [REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Mittwoch, 25. Januar 2017 10:31
An: BOB
Betreff: WG: Bescheinigung Nachuntersuchung BOB
Anlagen: 20161201093033041.pdf

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

bitte teilen Sie mir mit ob die Instandsetzungsarbeiten (siehe unten) abgeschlossen sind.

Ich habe noch keine Info vorliegen.

Für Ihre Prüfung und Rückantwort meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231.9 [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Donnerstag, 1. Dezember 2016 09:17
An: [REDACTED]
Betreff: Bescheinigung Nachuntersuchung BOB

Guten Morgen [REDACTED]

als Anhang sende ich Dir die Bescheinigung von der Nachuntersuchung vom Kom 1557 (Febr.) für Eure Unterlagen.

Für Dich zur Info: Kom 1550 wird von Euch im Januar 2017 instandgesetzt. [REDACTED] hat dies mit [REDACTED] so besprochen.

Ich wünsche dir einen angenehmen Tag.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Freitag, 27. Januar 2017 08:05
An: BOB
Betreff: WG: Buslinie 417 -> Kom 1558 -> Ziel 389
Anlagen: IMG_5880.JPG

Sehr geehrter [REDACTED]

bitte laden Sie den Kom 1558 mit den neuen Daten (siehe unten).

Für Ihre Bearbeitung und Beachtung meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231 [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Donnerstag, 26. Januar 2017 11:06
An: [REDACTED]
Betreff: WG: Buslinie 417 -> Kom 1558 -> Ziel 389

Hallo [REDACTED]

der 1558 von Baumeier wurde nach dem Fahrplanwechsel nicht mit den neuen Zielen versorgt.
Laut Aussagen der Entwerferwerkstatt war/ist das ein Fehler von Baumeier.

Bitte informiere Baumeier, dass das Fahrzeug mit den neuen Zielen laden werden muss. Die Datei haben Sie von Burkhard Klempf bekommen...

Danke und Gruß

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Mittwoch, 25. Januar 2017 18:03
An: [REDACTED]
Betreff: Buslinie 417

Hallo 

am heutigen Nachmittag (25.01.2016) habe ich mir die Buslinie 417 ab Kirchderne Bf angeschaut.
In die Fahrt Kirchderne Bf ab 14:03 Uhr sind 4 Leute eingestiegen.
Die Beschilderung des Busses war 417 Bövinghausen über
Fotos habe ich beigefügt. Die Beschriftung ist leider nur ansatzweise zu erkennen.
(Siehe angehängte Datei: IMG_5880.JPG)

(Siehe angehängte Datei: IMG_5881.JPG)

Für die Rückfahrt (14:47 Uhr ab Logistikpark) stimmt die Beschilderung.

(Siehe angehängte Datei: IMG_5893.JPG)

Auf dem Weg zum Logistikpark (mit dem Fahrrad) sind mir einige Fußgänger aufgefallen, die nach Schichtschluss um 14.00 Uhr mangels Fahrtmöglichkeit mit der Linie 417 Richtung Bushaltestelle Springorumstraße gelaufen sind.

Ich möchte hiermit anregen, die Möglichkeit einer Abfahrt um 14:17 ab Logistikpark Westfalenhütte zu prüfen.

Viele Grüße


[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Freitag, 27. Januar 2017 09:50
An: 'dispo@bob-busse.de'
Betreff: AW: Bescheinigung Nachuntersuchung BOB
Anlagen: 2016_10_19 Fahrzeugüberprüfung Fa. BOB Kom 1550.pdf

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

es geht nur um den Kom 1550. Hierbei stehen die Instandsetzungsarbeiten noch aus. Der Kom kann im Linieneinsatz nicht eingesetzt werden und bei den E-Wg nur in Ausnahmefälle. Zu den Noteinsätzen bitte ich um Info wie gehabt.

Für Ihre Bearbeitung und Beachtung meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231.955-[REDACTED]
E-Mail: h.bors@dsw21.de

Von: dispo@bob-busse.de [mailto:dispo@bob-busse.de]
Gesendet: Donnerstag, 26. Januar 2017 08:50
An: Bors Heinrich-Elmar <h.bors@dsw21.de>
Betreff: AW: Bescheinigung Nachuntersuchung BOB

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

die Instandsetzungsarbeiten für den KOM 1550 sind noch nicht abgeschlossen. Wir warten noch auf einen Platz in der Werkstatt. Sobald dort Fortschritte erzielt werden, erhalten Sie Nachricht.

KOM 1557 muss aktuell nicht zur Nachprüfung. Wie im Anhang sichtbar, ist die Nachprüfung bereits im Februar 2016 bestätigt von Herrn [REDACTED] und mir.

Mit freundlichem Gruß,

[REDACTED]
Baumeier Omnibusbetrieb GmbH
Husenerstr. 30a
44319 Dortmund
Tel.: 0151-[REDACTED]
dispo@bob-busse.de

Rechnungen sind sofort und ohne Abzüge zahlbar. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsland ist Deutschland.

Geschäftsführer:
Dieter Wibelitz

Sparkasse Lünen
DE66441628700000048460
WELADED1LUN

Ust-Id: DE 248 603 923
Steuer-Nr. 317/5902/2102

Registergericht AG Dortmund
HRB 19072

Von: [REDACTED]

Gesendet: Mittwoch, 25. Januar 2017 10:31

An: dispo@bob-busse.de

Betreff: WG: Bescheinigung Nachuntersuchung BOB

Sehr geehrter [REDACTED]

bitte teilen Sie mir mit ob die Instandsetzungsarbeiten (siehe unten) abgeschlossen sind.

Ich habe noch keine Info vorliegen.

Für Ihre Prüfung und Rückantwort meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231 [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

Dortmunder Stadtwerke AG
Vorstand: Guntram Pehlke (Vorsitzender),
Hubert Jung, Manfred Kossack
Aufsichtsratsvorsitzender: Ulrich Sierau
Handelsregister: Amtsgericht Dortmund HRB 2391
Sitz der Gesellschaft: Dortmund

Von: [REDACTED]
Gesendet: Donnerstag, 1. Dezember 2016 09:17
An: [REDACTED]
Betreff: Bescheinigung Nachuntersuchung BOB

Guten Morgen [REDACTED]

als Anhang sende ich Dir die Bescheinigung von der Nachuntersuchung vom Kom 1557 (Febr.) für Eure Unterlagen.

Für Dich zur Info: Kom 1550 wird von Euch im Januar 2017 instandgesetzt. [REDACTED] hat dies mit [REDACTED] so besprochen.

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Montag, 6. Februar 2017 12:16
An: BOB
Betreff: WG: Qualitätsbericht 2016
Anlagen: 05. 2017 Fa. BOB Fahrzeugausstattung Kom Fremdunternehmer.xlsx

Sehr geehrter [REDACTED]

bitte füllen Sie für den Qualitätsbericht den Fahrzeugbestand in der Tabelle aus (Stand 31.12.2016).

Für Ihre Bearbeitung und Rücksendung bis spätestens 17.02.2017 meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231 [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Montag, 6. Februar 2017 11:14
An: [REDACTED]
Betreff: Qualitätsbericht 2016

Hallo [REDACTED]

ich erstelle gerade den Qualitätsbericht für das letzte Jahr und benötige dafür wieder deine Mithilfe.
In dem Bericht werden auch immer Angaben zum aktuellen Fahrzeugbestand gemacht. Im Anhang findest du die bekannte Übersicht über den Fahrzeugbestand der einzelnen Fremdunternehmer. In der Excel-Datei ist unten im Reiter für jeden Fremdunternehmer eine Tabelle angelegt. Kannst du mir bitte die einzelnen Tabellen (**Stand: 31.12.2016**) von den Fremdunternehmern ausgefüllt bis zum 17.02.2017 zurückschicken.

Bei Fragen bitte einfach melden.

Besten Dank und viele Grüße!

[REDACTED]

[REDACTED]

Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

[REDACTED]
Montag, 13. Februar 2017 13:51
BOB
[REDACTED]
Fahrzeugüberprüfung am 16.02.2017 um 09:30 Uhr Kom 1556

Sehr geehrter [REDACTED]

bitte lassen Sie den Kom 1556 am Donnerstag den 16.02.2017 um 09:30 Uhr in der Hauptwerkstatt überprüfen.

Bitte geben Sie den Kom-Fahrer die entsprechenden Prüfbücher mit.

Für Ihre Beachtung meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231 [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Dienstag, 14. Februar 2017 08:24
An: BOB
Betreff: WG: Schulfreie Tage 2017
Anlagen: abbestellte E-Wagen 50-er Kurse Baumeier ab Feb. 2017.pdf; abbestellte E-Wagen 60-er Kurse Baumeier ab Feb. 2017.pdf

Sehr geehrter [REDACTED]

als Anhang sende ich Ihnen die Übersicht über die schulfreien Tage 2017.

Für Ihre Bearbeitung und Beachtung meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231 [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

[Redacted]

Von: [Redacted]
Gesendet: Dienstag, 14. Februar 2017 09:25
An: BOB
Betreff: SE U43/51 und 56 entfällt am 27.02.2017

Sehr geehrte(r) [Redacted]

die Linie SE U43/51 und SE U43/56 entfällt am 27.02.2017.

Für Ihre Kenntnisnahme und Beachtung meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [Redacted]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231 [Redacted]
E-Mail: [Redacted]

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Donnerstag, 16. Februar 2017 09:40
An: BOB
Betreff: Auftrag Februar 2017
Anlagen: 02. 2017 Ausfallzeiten v. 01.01. - 31.01.2017.XLS; 02. Februar 2017.xls

Sehr geehrter [REDACTED]

als Anhang sende ich Ihnen den Auftrag Februar 2017.

Für Ihre Prüfung und Bearbeitung meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231. [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Montag, 27. Februar 2017 09:41
An: BOB
Betreff: Auftrag für den 04.03.2017 BVB-Pendelbuseinstz mit Miet-NG
Anlagen: 04. 2017 MO - SA BVB Fa. BOB.XLS

Sehr geehrter [REDACTED]

als Anhang erhalten Sie den Auftrag für den BVB-Pendelbus mit Miet-NG am 04.03.2017.

Für Ihre Bearbeitung und Beachtung meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231 [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Dienstag, 28. Februar 2017 10:37
An: BOB
Betreff: WG: Fahrzeugliste
Anlagen: 05. Fahrerliste BOB 01.2017.xls

Sehr geehrter [REDACTED]

bitte überprüfen Sie für die Meldung beim VRR ihre aktuelle Fahrzeugliste auf Schadstoffklassen wie z. B. 5 – EEV (Stand 31.12.2016).

Für Ihre umgehende Rücksendung meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231. [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Dienstag, 28. Februar 2017 10:42
An: BOB
Betreff: NEU Fahrzeugliste
Anlagen: 05. INIT - HFG Fahrzeugliste Fa. BOB 05.2015.xls

Sehr geehrter [REDACTED]

bitte überprüfen Sie für die Meldung beim VRR ihre aktuelle Fahrzeugliste auf Schadstoffklassen wie z. B. 5 – EEV (Stand 31.12.2016).

Für Ihre umgehende Rücksendung meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231 [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Freitag, 3. März 2017 08:47
An: BOB
Cc: [REDACTED]
Betreff: Vorfall vom 27.02.
Anlagen: Dortmund Hbf.JPG

Sehr geehrter [REDACTED]

zu den Ihnen geschilderten Vorfall benötigen wir die Stellungnahme vom Fahrer.

Von Ihnen haben wir bis heute noch keine Rückantwort erhalten. Da das Fahrverhalten mit der politischen Lage/Gesetze und Erscheinungsbild der Neutralität als Fahrer im Auftrag von DSW21 nicht vereinbar ist, erwarte ich von Ihnen ebenfalls eine Stellungnahme über die Maßnahmen der Firma Baumeier.

Für Ihre unverzügliche Bearbeitung und Rückantwort meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231 [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Donnerstag, 2. März 2017 14:11
An: [REDACTED]
Betreff:

ich hatte am 27.02. die Meldung zum Fahrer BOB Hauptbahnhof Fahrer spukt aus Fenster während Kundendemo angefordert.
Hast du da was bekommen und vorab abgegriffen.

In der Post war keine Meldung.
Du wolltest die doch haben wegen Abmahnung.

Bis heute ist die nicht da,
ansonsten muss die erneut angefordert werden.

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Donnerstag, 9. März 2017 09:42
An: BOB
Betreff: Linie 436/02 Kom 1552 ohne Modul und Wechsler unterwegs

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

gestern am 08.03.2017 war ein Kom-Fahrer auf der Linie 436/02 Kom 1552 ohne Modul und Wechsler unterwegs in Richtung Aplerbeck. Der Anruf ist gegen 15:00 Uhr auf der Leitstelle eingegangen (zeitnah nach der Feststellung).

Bitte befragen Sie den Fahrer zum Vorfall.

Für Ihre Bearbeitung und Rückantwort meinen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. [REDACTED]
Planung

DSW

Deggingstr. 40
44141 Dortmund
<http://www.dsw21.de>

Telefon: 0231 [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]