

13. In der Konditorei war ein Metallschrank in Bodennähe rostig.

14. Im Betrieb sind durchgehend die Umbau-/Renovierungsarbeiten noch nicht vollends abgeschlossen, z. B. kleinere Fliesenschäden in Randbereichen, z. B. im Ofenbereich, Durchbrüche für das Laufband (Kisten) noch teils unverkleidet.

15. Im Bereich der Kommissionierung war das Provisorium der "PC-Säule" beschädigt. Offenporiges Holz wurde hier sichtbar.

16. In der Herrenumkleide waren die Oberflächen der Umkleideschränke staubig.

17. Es wurde ein Aufkommen an Fluginsekten festgestellt, so z. B. in der Hygieneschleuse sowie in der Herrenumkleide.