## SCHADSTOFFMESSUNGEN - UNIVERSITÄT ULM

lfd. Nr.	Bereich	Festpunkt	Ebene	Raum	Art der Probe	Prüfbeginn	Prüfende	Bauteile / Fundort	Bemerkung
						•			
	Uni Ost	O25	alle	Diverse	PCB	Jul 22	Jul 22	Raumluft	Sanierung mittelfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe II)
	Uni Ost	025	alle	Diverse	PCB	Sep 22	Sep 22	Raumluft	Sanierung mittelfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe II)
				2005 12007	202				
89	Uni Ost	N24	2	R226 und R227	PCB	Jan 22	Jan 22	Deckenplatten und Beschichtung Deckenplatten	
90	Uni Ost	N24	2	R226 und R227	PCB	Jan 22	Jan 22	Fugenmaterial zwischen Betonfertigteilen raumseitig	
91	Uni Ost	N24	2	R226 und R227	Asbest	Jan 22	Jan 22	Fugenmaterial zwischen Betonfertigteilen raumseitig	
92	Uni Ost	N24	2	R226 und R227	Asbest	Jan 22	Jan 22	Rohrisolierung Heizkörper	
93	Uni Ost	N24	2	R226 und R227	Asbest	Jan 22	Jan 22	weiße Kantenfuge zwischen Wand und Decke	
94	Uni Ost	N24	2	R226 und R227	KMF	Jan 22	Jan 22	Dämmung zwischen Betonfertigteilwand und Holzverkleidung Wand	
95	Uni Ost	N24	2	R226 und R227	KMF	Jan 22	Jan 22	Dämmauflage auf Deckenplatten	
96	Uni Ost	M23	1	Flur West Richtung Klinik	Asbest	Feb 22	Mrz 22	Estrich - Anydridestrich ?	
97	Uni Ost	M23	1	Flur West Richtung Klinik	Asbest	Feb 22	Mrz 22	Wandputze und mineralischen Klebern	Sanierung mittelfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe II)
31	OIII OSC	IVIZJ	1	riui West Nichtung Killik	Aspest	160 22	IVIIZZZ	wandputze und mineralischen klebern	Samerang mitternistig errordernen (Dringhensstale ii)
98	Uni Ost	026	3	Wasserschaden Fassadenbereich	Asbest	Jun 22	Jun 22	Sturzbereich Schaumdämmung Fluchtbalkon	
99	Uni Ost	026	3	Wasserschaden Fassadenbereich	Asbest	Jun 22	Jun 22	Fassadenplatten Sandichelement Kleber	
100	Uni Ost	026	3	Wasserschaden WC-Bereich	Asbest	Jun 22	Jun 22	Mauerwerk Mörtel, Spachtel	
101	Lini Ont	M24	1	Umkleidebereich D-H R1303+1307	Asbest	lum 22	Jun 22	Estrich	
101	Uni Ost		1			Jun 22			
102	Uni Ost	M24	1	Umkleidebereich D-H R1303+1307	PCB	Jun 22	Jun 22	Fugen	
103	Uni Ost	N24	4	Dachterrasse Niv. 4 Nordflügel Ostseite	Asbest und PAK	Jun 22	Jun 22	Dachabdichtung	
104	Uni Ost	N26	3	Dachterrasse Niv. 3 Südflügel Ostseite	Asbest und PAK	Jun 22	Jun 22	Dachabdichtung und Dampfsperre	
105	Uni Ost	N24	4	Dachterrasse Niv. 4 Nordflügel Ostseite	PCB	Jul 22	Aug 22	Fugen zwischen Betonfertigteilen im Brüstungsbereich im Außenbereich	
106	Uni Ost	N24	4	Dachterrasse Niv. 4 Nordflügel Ostseite	Asbest	Jul 22	Aug 22	Fugen zwischen Betonfertigteilen im Brüstungsbereich im Außenbereich	
107	Uni Ost	N26	3	Dachterrasse Niv. 3 Südflügel Ostseite	PCB	Jul 22	Aug 22	Fugen zwischen Betonfertigteilen im Brüstungsbereich im Außenbereich	
				-			_	-	
	Uni Ost	025	2	Hörsäle 1, 2 und 4/5	PCB	Sep 22	Sep 22	alle Oberflächen	