


Radverkehrsgutachten Paderborn Innenstadt-West

Radverkehrsanlagen nach Oberflächenzustand Bestand


Zeichenerklärung

- Oberflächenzustand**
- Sehr gut
 - - - Gut
 - Befriedigend
 - Ausreichend



Bearbeitungsstand: 10.07.2020
 Bearbeiter: Philipp Böhme

Kartengrundlage: Kartengrundlage: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2019, Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf
 Datengrundlage: team red Deutschland GmbH



Projektbearbeitung durch:
 team red Deutschland GmbH
 Almadtstraße 7, 10119 Berlin

