

## Streckenkontrollbericht



Landesbetrieb  
Straßenwesen

Meisterei: SM Brandenburg  
Fahrer :  
Beifahrer: kein Beifahrer  
Fahrzeug : BRB-SM 503  
Wetter :

Wochentag : Mittwoch  
Datum : 21.10.2020  
Abfahrt: 7:02:31  
Rückkehr: 16:38:36

### Fahrkontrollen

von	Uhrzeit Std.	Straße	Abschnitt	Ort	Station	Leistung	Kontrollfeststellung/Bemerkung
7:02	1:52	N				6,04	
8:55	0:04	B102	460	Brandenburg an der Havel		6,04	
8:59	0:01	B102	455	Brandenburg an der Havel		6,04	
9:00	0:04	B1	930	Brandenburg an der Havel		6,04	
9:05	0:13	L93	070	Brandenburg an der Havel		6,04	
9:18	0:18	B1	915	Brandenburg an der Havel		6,04	
9:37	0:06	L93	070	Brandenburg an der Havel		6,04	
9:43	0:32	L93	060			6,04	
10:15	0:05	L93	060		6,938	6,04	Unrat auf Bankett
10:21	0:16	L93	060			6,04	
10:37	0:02	L93	060		1,595	6,04	abgeknickter Waldbaum am Fahrbahnrand
10:40	0:00	L93	060	Wenzlow		6,04	
10:40	0:01	L93	057	Wenzlow		6,04	
10:42	0:01	L93	057			6,04	
10:43	0:12	L93	057		2,614	6,04	Leitpfosten raus
10:56	0:02	L93	057			6,04	
10:58	0:02	L93	057		1,837	6,04	Leitpfosten raus
11:01	0:00	L93	057			6,04	
11:01	0:02	L93	055			6,04	
11:03	0:01	L93	055	Ziesar Glienecke		6,04	
11:05	0:01	L93	055			6,04	
11:06	0:02	L93	050			6,04	
11:08	0:06	L93	050		1,741	6,04	Unrat am Fahrbahnrand
11:15	0:01	L93	050			6,04	
11:17	0:00	L93	040			6,04	
11:17	0:00	L93	040	Ziesar		6,04	
11:17	0:01	B107	090	Ziesar		6,04	
11:19	0:00	L93	020	Ziesar		6,04	
11:20	0:02	L93	020			6,04	
11:22	0:01	L93	010			6,04	
11:23	0:02	L93	020			6,04	
11:25	0:00	L93	020	Ziesar		6,04	
11:25	0:00	B107	100	Ziesar		6,04	
11:26	0:01	B107	100			6,04	
11:27	0:23	B107	100		0,827	6,04	Leitpfosten raus
11:50	0:07	B107	100		0,963	6,04	2 Leitpfosten raus + 1 Fuß
11:58	0:01	B107	100		1,539	6,04	Leitpfosten raus + Fuß schief
12:00	0:00	B107	100	Ziesar		6,04	
12:00	0:00	B107	101	Ziesar		6,04	
12:00	0:00	B107	090	Ziesar		6,04	
12:01	0:18	N				6,04	
12:20	0:01	B107	090	Ziesar		6,04	
12:22	0:01	B107	085	Ziesar		6,04	
12:23	0:04	B107	085			6,04	
12:28	0:15	B107	085		1,831	6,04	Spurrinne ca50m
12:43	0:04	B107	085		1,830	6,04	+ Fahrbahnverschmutzung 10m
12:48	0:00	B107	085		1,830	6,04	+ Leitpfosten und Kunststoffsockel defekt
12:48	0:23	B107	085		1,830	6,04	2 Fotos
13:11	0:01	B107	085			6,04	
13:13	0:02	B107	080			6,04	
13:15	0:00	B107	080	Buckautal Buckau		6,04	
13:15	0:02	B107	080			6,04	
13:18	0:00	B107	080	Gräben Rottstock		6,04	
13:19	0:02	B107	080			6,04	
13:21	0:01	B107	080	Görzke		6,04	
13:22	0:00	L94	020	Görzke		6,04	
13:23	0:03	L94	020			6,04	
13:27	0:01	L94	020		5,060	6,04	Ast auf Fahrbahn
13:28	0:01	L94	025			6,04	
13:30	0:00	L94	025	Gräben		6,04	
13:30	0:01	L94	028	Gräben		6,04	
13:32	0:01	L94	028			6,04	
13:33	0:05	L94	030			6,04	
13:39	0:01	L94	030	Wollin		6,04	
13:40	0:00	N				6,04	
13:41	0:01	L94	030	Wollin		6,04	
13:42	0:07	L94	030			6,04	
13:49	0:01	L94	030		1,419	6,04	! Baum Nr49 Ast über Fahrbahn angefahren 1 Foto !
13:51	0:02	L941	010			6,04	
13:54	0:01	L941	010	Bad Belzig Groß Briesen		6,04	
13:55	0:05	L941	010			6,04	
14:00	0:01	L941	010	Bad Belzig Ragösen		6,04	
14:02	0:00	B102	370	Bad Belzig Ragösen		6,04	
14:03	0:02	B102	370			6,04	
14:05	0:05	B102	370	Golzow		6,04	
14:11	0:02	B102	380	Golzow		6,04	
14:13	0:03	B102	380			6,04	
14:17	0:00	B102	385	Kloster Lehnin Krahne		6,04	
14:17	0:01	B102	385			6,04	
14:18	0:00	B102	390			6,04	

von	Uhrzeit	Sid.	Straße	Abschnitt	Ort	Station	Leistung	Kontrollfeststellung/Bemerkung
14:19	0:00	L88	050				6.04	
14:19	0:00	N					6.04	
14:20	0:01	B102	400				6.04	
14:21	0:00	B102	400	Brandenburg an der Havel	Schmerzke		6.04	
14:22	0:01	B102	400				6.04	
14:23	0:00	B102	400	Brandenburg an der Havel	Schmerzke		6.04	
14:23	0:00	B102	400	Brandenburg an der Havel			6.04	
14:23	0:01	B1	915	Brandenburg an der Havel			6.04	
14:25	0:06	N					6.04	
14:31	0:02	L91	070	Brandenburg an der Havel			6.04	
14:33	0:03	L98	010	Brandenburg an der Havel			6.04	
14:36	1:01	N					6.04	

Gesamteinsatzstd.: 8:36      Fahrstrecke: 119,305 km

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Unterschrift Leiter der AM/SM/Stellvertreter: \_\_\_\_\_