

Landkreis Celle- Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz Alte Grenze 7 29221 Celle

Celler Fleisch-Handel GmbH

Wernerusstr. 43  
29227 Celle

Dienststelle: Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz

Dienstgebäude: Alte Grenze 7  
29221 Celle

AnsprechpartnerIn: [REDACTED]  
Telefon: 05141/916-59 [REDACTED]  
Telefax:  
E-Mail: [REDACTED]  
Internet: www.landkreis-celle.de

## Niederschrift über eine amtliche Kontrolle

07.06.2021

Am 02.06.2021 von 08:40 bis 09:40 Uhr hat [REDACTED] in folgender Betriebsstätte eine planmäßige Routinekontrolle durchgeführt:

**Celler Fleisch-Handel GmbH**  
**Celler Fleischhandel-Handel**  
**Wernerusstr. 43**  
**29227 Celle**  
CE-01642H

### Anwesende Person/en:

#### **Betrieb:**

Ansprechpartner vor Ort:  
Herr Hans-Heinrich Dralle (Geschäftsführer)

#### **Behörde:**

Behördenvertreter:  
[REDACTED] (Amtsveterinärin)

#### Weiteres Personal:

[REDACTED]

#### Begleitpersonen:

[REDACTED]

### Folgende Räume/Kontrollbereiche wiesen Mängel/Abweichungen auf:

#### **Kommissionierung**

1. Die Außentür schloss nicht vollständig bündig mit dem Türrahmen ab, sodass dem Eindringen von Schädlingen nicht vorgebeugt wurde.

**Anordnung: Die Außentür ist so herzurichten, dass diese vollständig mit dem Türrahmen abschließt.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 2c

Frist bis: 30.06.2021



2. Der für Ver- bzw. Entsorgungsleitungen entstandene Wanddurchbruch war nicht verschlossen worden.  
**Anordnung: Der Wanddurchbruch ist zu verschließen.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 2a, b und c  
Frist bis: 30.06.2021



#### Kühlraum / Kommissionierung

3. Der Fußbodenabfluss war beschädigt und angerostet.  
**Anordnung: Der Fußbodenabfluss ist instand zu setzen.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1a  
Frist bis: 30.06.2021



4. Das Regal war staubig verunreinigt.  
**Anordnung: Das Gewürzregal ist zu reinigen.**



5. Die Räder mehrerer Einrichtungsgegenstände waren angerostet.  
**Anordnung: Die Räder der Einrichtungsgegenstände sind instand zu setzen.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1  
Frist bis: 30.06.2021



6. Der Anstrich der Wände war im Bereich zwischen Wand/Fußbodenbereich beschädigt und angerostet.  
**Anordnung: Die Wände sind instand zu setzen.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1  
Frist bis: 30.06.2021



7. Eine Fleischwolscheibe war angerostet.

**Anordnung: Die Scheibe wurde durch Hr. Dreier unverzüglich entsorgt.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1b

Frist: unverzüglich



#### **begehbare Tiefkühlzelle**

8. Der Fußboden war verunreinigt.

**Anordnung: Der Fußboden ist zu reinigen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich



#### **Kühlhaus Rind**

9. Die Türdichtung war porös und mit grünlich-gelblichen Auflagerungen verunreinigt.

**Anordnung: Die Türdichtung ist instand zu setzen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist bis: 30.06.2021



### Zerlegungsraum

10. Die Wandflächen im hinteren Teil des Raumes waren nicht leicht zu reinigen, erforderlichenfalls zu desinfizieren und wiesen keine bis zu einer den jeweiligen Arbeitsvorgängen angemessenen Höhe glatten Flächen auf. Der weiße Lack war in großen Teilen der Wand verbraucht.

**Anordnung: Die Wandflächen sind so herzurichten, dass diese leicht zu reinigen, erforderlichenfalls zu desinfizieren und eine bis zu einer den jeweiligen Arbeitsvorgängen angemessenen Höhe glatten Flächen aufweisen. Bis zum unten genannten Termin ist ein Instandsetzungskonzept vorzulegen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1b

Frist bis: 30.06.2021



11. Das Gehäuse der Seilwinde sowie die Aufhängung waren angerostet.

**Anordnung: Die Gegenstände sind instand zu setzen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist bis: 30.06.2021




12. Der für eine Elektroleitung entstandene Wanddurchbruch war nicht verschlossen worden.  
**Anordnung: Der Wanddurchbruch ist zu verschließen.**  
 Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 2a, b und c  
 Frist bis: 30.06.2021



13. Die Versorgungsleitungen waren im Bereich der Muttern und Klammern z.T. angerostet.  
**Anordnung: Die Versorgungsleitungen sind instand zu setzen.**  
 Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1  
 Frist bis: 30.06.2021



14. Die Wandflächen oberhalb der Stahltüren waren stark angerostet.  
**Anordnung: Die Wandflächen sind instand zu setzen.**  
 Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1  
 Frist bis: 30.06.2021



15. Die Reinigungspistole war verunreinigt.

**Anordnung: Die Reinigungsvorrichtung ist zu reinigen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich



16. Die Rolle des Zerlegetischs wies tiefe Furchen auf und war aus diesem Grund nicht mehr leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

**Anordnung: Die Rolle ist instand zu setzen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist bis: 30.06.2021



## Hygieneschleuse

17. Der Raum verfügte nicht über eine angemessene natürliche und/oder künstliche Beleuchtung. Eine Deckenbeleuchtung war defekt.

**Anordnung: Die Beleuchtung ist so herzurichten, dass diese ausreichend ist.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 7

Frist bis: 30.06.2021

18. In den Wänden befanden sich nicht verschlossene Dübellöcher.

**Anordnung: Die Dübellöcher sind zu verschließen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist bis: 30.06.2021



19. Der Raum war so stark verunreinigt, dass eine Grundreinigung aller Geräte und Oberflächen erforderlich war. Der Boden war insbesondere im Randbereich und unter dem Sohlenreiniger stark verunreinigt. Die Hygienestation wies staubige Auflagerungen auf. Auf dem Heizkörper befanden sich verunreinigte Schmutzklappen. Der Lichtschalter war verunreinigt.

**Anordnung: Der Raum einschließlich aller Geräte und Oberflächen ist zu reinigen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich







20. Der Heizkörper war angerostet.

**Anordnung: Der Heizkörper ist instand zu setzen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist bis: 30.06.2021



21. Die Deckenverkleidung war im Bereich der Dachbodenluke war aufgrund ihrer Beschaffenheit aus Holz nicht so beschaffen, dass Schmutzansammlungen vermieden und Kondensation, unerwünschter Schimmelbefall sowie das Ablösen von Materialteilchen auf ein Mindestmaß beschränkt wurden.

**Anordnung: Die Luke ist so zu gestalten, dass diese leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren ist.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1c

Frist bis: 30.06.2021



### Messerschleifraum

22. Der Raum war so stark verunreinigt, dass eine Grundreinigung aller Geräte und Oberflächen erforderlich war. Zwischen Wand und Rohrleitungen befanden sich dicke Staubauflagerungen. An der Decke hingen Spinnenweben und Spinnen. Die Rohrisolierungen wiesen Beschädigungen auf. Das Regal, in welchem Papierhandtuchrollen gelagert wurden war staubig verunreinigt.

**Anordnung: Der Raum einschließlich aller Geräte und Oberflächen ist zu reinigen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich





23. Der für Ver- bzw. Entsorgungsleitungen entstandene Wanddurchbruch war nicht verschlossen worden.  
**Anordnung: Der Wanddurchbruch ist zu verschließen.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 2a, b und c  
Frist bis: 30.06.2021



#### Umkleieraum reine Seite

24. Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt.  
**Anordnung: Der Fußboden ist zu reinigen.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1  
Frist: unverzüglich



25. Das Regal zum Abstellen der Schuhe war verunreinigt.

**Anordnung: Das Regal ist zu reinigen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich



26. Der Deckenlüfter war verunreinigt.

**Anordnung: Der Lüfter ist zu reinigen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich



27. Der Heizkörper war mit dicken Staubauflagerungen verunreinigt.

**Anordnung: Der Heizkörper ist zu reinigen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich



## Personaltoilette

28. Der Heizkörper war angerostet.

**Anordnung: Der Heizkörper ist instand zu setzen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist bis: 30.06.2021



29. Das Handwaschbecken war im Bereich des Übergangs zw. Becken und Wand verunreinigt.

**Anordnung: Das Handwaschbecken ist zu reinigen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich



30. Die Nagelbürste war erheblich verunreinigt.

**Anordnung: Die Nagelbürste wurde durch Hr. Dreier unverzüglich entsorgt.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich



31. Die Wandfliesen waren teilweise beschädigt.

**Anordnung: Die Wandfliesen sind instand zu setzen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1b

Frist bis: 30.06.2021



32. Die beiden Drahtkörbe für die Entsorgung der Papierhandtücher waren angerostet.

**Anordnung: Die betroffenen Einrichtungsgegenstände sind instand zu setzen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist bis: 30.06.2021



33. Das Handwaschbecken war beschädigt. In den Rissen können sich Bakterien ansammeln und vermehren. Eine Kontamination der Mitarbeiterhände durch aus dem Becken hochspritzendes Wasser ist nicht auszuschließen.

**Anordnung: Das Handwaschbecken ist instand zu setzen.**



**Aufenthaltsraum /Umkleide unreine Seite**

34. Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt.

**Anordnung: Der Fußboden ist zu reinigen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich



35. Auf der Fensterbank wurden neben Schraubenziehern, Ramduft und Topfpflanze Fleischermesser und Messerschleifer aufbewahrt. Die Gefahr einer Kontamination der Bedarfsgegenstände ist hier nicht ausgeschlossen.

**Anordnung: Die Messer sind hygienisch und getrennt von zweckfremden Gegenständen aufzubewahren. Die Grundordnung ist zu wahren.**

Rechtsgrundlage: § 3 Satz 1 LMHV

Frist: unverzüglich



36. Die Abdeckung der Deckenlampe war durch Insekten verunreinigt.  
**Anordnung: Die Abdeckung der Deckenlampe ist zu reinigen.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1  
Frist: unverzüglich



### Personalhygiene

37. Die Lagerung der Schutzkleidung erfolgte in den Spinden nicht getrennt von den Alltagsklamotten der Mitarbeiter.  
**Anordnung: Die Lagerung der Schutzkleidung muss hygienisch und getrennt von den Alltagsklamotten erfolgen.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. VIII Nr. 1  
Frist: unverzüglich





38. Die Arbeitsschuhe wiesen z.T. im Schuhspitzenbereich oberflächlich Defekte auf ( Beschichtung löste sich) und waren somit ungeeignet für die Arbeit in einem Bereich, in dem mit Lebensmitteln umgegangen wird. Eine leichte Reinigung und Desinfektion dieser Schuhe war nicht möglich.

**Anordnung: Die Schuhe sind auszutauschen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. VIII Nr. 1

Frist: unverzüglich



#### **Sonstige Eigenkontrollen (Basishygiene)**

39. Die zahlreichen vorgefundenen hygienischen Mängel weisen darauf hin, dass der für die Gewährleistung der Hygiene in der Betriebsstätte vorhandene Reinigungs- und Desinfektionsplan unvollständig war.

**Anordnung: Die Gewährleistung der Hygiene in der Betriebsstätte ist durch geeignete Maßnahmen, zum Beispiel durch einen Reinigungs- und Desinfektionsplan, sicherzustellen.**

Rechtsgrundlage: Art. 3 VO (EG) Nr. 852/2004

Frist: unverzüglich

#### **Folgende Räume/Kontrollbereiche waren ohne Mängel/Abweichungen:**

Teilekühlhaus, Kühlfahrzeug [REDACTED] Kennzeichnung, Personalschulung / lebensmittelrechtliche Schulung, Infektionsschutz, Schädlingsvorsorge, Rückverfolgbarkeit, Betriebliche Organisation / Mitwirkungspflicht

#### **Folgende Räume/Kontrollbereiche wurden nicht überprüft:**

Kühlfahrzeug [REDACTED], Restmüll-/Wertstoffbereich

#### **Allgemeine Maßnahmen:**

- Mängel- / Kontrollbericht mit Anordnungen, die eine Nachkontrolle erfordern (inkl. Rechtsbehelf), belehrte Person: Herr Hans-Heinrich Dralle

#### **Kostenpflichtige Nachkontrolle:**

Ab dem 03.06.2021 ist eine Nachkontrolle vorgesehen.

