

**separiert für 31.08.2021 (Innenstadtbereich)**

**AG Radverkehr – Liste Problemfälle für Große Verkehrsschau**

Folgende Themen werden zur Durchführung der Großen Verkehrsschau vorgeschlagen:

**3. Verkehrszeichen 286 im Breiten Weg (Behringstraße)**

Der Fall ist bereits länger geprüft worden. Hier besteht eine Markierung (Schutzstreifen). Hier darf seitens Kfz ausnahmsweise überfahren und kurzzeitig gehalten werden. Das geht also mit der Regelung des Z 286 (Parkverbot) konform (laut StVO alt).

StVO neu darf hier nicht gehalten werden.

Standort Z 286 wird daher versetzt.

**4. Linksabbieger Erich-Weinert-Straße**

Ich vermute mal, dieser Punkt spricht die Linksabbiegersituation von der E.-Weinert-Str. in die Freie Straße an? In der E.-Weinert-Str. besteht meines Wissens nach keine Radwegebenutzungspflicht. Von daher ist eine Einordnung in den Verkehrs i. S. § 2 hier angezeigt.

**5. Glacis, Brücke für Fuß- und Radverkehr über Magdeburger Ring, Poller**

Die SVB ordnet keine Poller an. Daher SVB nicht zuständig.

**7. gefährliche Kreuzung Glacis-Radweg/Maybachstraße**

Auch in enger Zusammenarbeit mit der Polizei sind hier keine Probleme bekannt. Sonst wäre dies bereits in einer vorigen Verkehrsunfallkommission entsprechend behandelt wurden.

**8. Kreuzung Leipziger Straße/Wiener Straße**

Auch in enger Zusammenarbeit mit der Polizei sind hier keine Probleme bekannt. Sonst wäre dies bereits in einer vorigen Verkehrsunfallkommission entsprechend behandelt wurden.

**9. Grüner Pfeil für Radfahrer aus der Annastraße in die Große Diesdorfer (beide Richtungen),**

Breiten Weg rechts in die Danzstraße, Stormstraße Richtung Olvenstedter Platz, Carl-Miller-Straße, Friesenstraße, Liebkechtstraße

Dieses Mittel ist sehr neu in der StVO. Die entsprechenden Verwaltungsvorschriften zu deren Anwendung sind derzeit noch nicht veröffentlicht. Die Hinweise werden aber seitens der SVB dankend aufgenommen.

**10. Liebkechtstraße, Schutzstreifen der Kreuzung an der Arndtstraße bzw. Kleine Straße bis zur Brücke des Magdeburger Rings vorziehen**

Hier besteht eine Beschilderung Gehweg / Radfahrer frei. Alternativ kann auch i. S. § 2 StVO die Fahrbahn genutzt werden.

**18. Sudenburger Wuhne / Halberstädter Str.**

Auch in enger Zusammenarbeit mit der Polizei sind hier keine Probleme bekannt. Sonst wäre dies bereits in einer vorigen Verkehrsunfallkommission entsprechend behandelt wurden.

Ohne eine konkrete Benennung der Problemlage kann hier nichts weiter unternommen werden.

20. Fehlende Reflektoren an Pflanzkübeln, die der Straßensperrung dienen (Kaiser-Otto-Ring)

Die SVB ordnet nur amtliche VZ im Sinne der StVO an.

21. Fehlende Freigabe/Beschilderung zum Kaiser-Otto-Ring an der Walther-Rathenau-Straße

Hier ist nicht klar welche fehlende Freigabe gemeint sein soll. Insofern keine Verbotsbeschilderung besteht, kann hier als Radfahrer eingefahren werden.

23. Robert-Koch-Straße, Führung Radverkehr

Auch in enger Zusammenarbeit mit der Polizei sind hier keine Probleme bekannt. Sonst wäre dies bereits in einer vorigen Verkehrsunfallkommission entsprechend behandelt wurden. Ohne eine konkrete Benennung der Problemlage kann hier nichts weiter unternommen werden.

24. benutzungspflichtige Fuß-/Radweg an der Olvenstedter Straße zwischen Friesenstraße und Stormstraße ist immer zugeparkt

Für die Ahndung von Parkverstößen ist auch nicht die SVB, sondern FB32 zuständig.

25. Fehlendes Radwegschild Europaring, von der Goethestraße kommend

Wurde vor kurzem erst vor Ort überprüft, fehlendes VZ wurde nicht festgestellt

26. Goethe-Fahrradstraße Richtung Europaring (Ecke Martin-Agricola-Straße), parkende Kfz

Für die Ahndung von Parkverstößen ist auch nicht die SVB, sondern FB32 zuständig.

27. Liebknechtstraße Richtung Magdeburger Ring, Fußweg für Radverkehr wieder freigeben

Eine Abordnung ist hier nicht bekannt. Alternativ kann hier i. S. § 2 die Fahrbahn genutzt werden. Auch in enger Zusammenarbeit mit der Polizei sind hier keine Probleme bekannt. Sonst wäre dies bereits in einer vorigen Verkehrsunfallkommission entsprechend behandelt wurden.

28. Radfahrstreifen Westring / Große Diesdorfer Straße, parkende Kfz

Für die Ahndung von Parkverstößen ist auch nicht die SVB, sondern FB32 zuständig.

33. Hellestraße / Carl-Miller-Straße

Ist bereits in einer vergangenen Verkehrsunfallkommission entsprechend behandelt wurden. Die Beparkung wurde verändert. Markierungen vorgenommen. Und final sogar ein Umbau der Kreuzung vorgenommen.

35. Carl-Miller-Straße / Humboldtstraße

Auch dieser Fall ist bereits bekannt. Radweg ist vorhanden. Radfurtmarkierung ebenso. Auch in enger Zusammenarbeit mit der Polizei sind hier keine Probleme bekannt



