



## Meldung zum Vorfall am 05.05.2022 – Austritt von Hydrauliköl

<b>Vorhaben/Objekt:</b>	Gigafactory Berlin	
<b>Auftraggeber:</b>	Tesla Manufacturing Brandenburg SE	
<b>In Erfüllung:</b>	Genehmigungsbescheid Nr. 30.078.00/19/3.24G/T13, Nebenbestimmung Nr. 1.9 sowie § 21 BbgWG	
<b>Datum/Uhrzeit:</b>	05.05.2022, ca. 19 Uhr	
<b>Ort:</b>	Tesla Straße 15537 Grünheide (Mark) – Östlich der Lackiererei	
<b>Teilnehmer:</b>	[REDACTED] Tesla – Control Room Operator Facility Management [REDACTED] Tesla – Senior Engineer Waste Management [REDACTED] Tesla – Supervisor Construction Waste Management [REDACTED] Werkfeuerwehr – Einsatzleiter [REDACTED] Tesla – Senior Environmental Specialist (berichtend)	
<b>Verteiler:</b>	[REDACTED] Landkreis Oder-Spree – untere Wasserbehörde [REDACTED] Landkreis Oder-Spree – untere Wasserbehörde [REDACTED] Landesamt für Umwelt, Referat T23 [REDACTED] Landesamt für Umwelt, Referat T23  [REDACTED] Tesla – Environmental Lead [REDACTED] Fire Brigade Manager	
<b>Anzahl der Seiten:</b>	5	<b>Erstellt durch:</b> [REDACTED]
<b>Anzahl der Anlagen:</b>	[1.] Fotodokumentation [2.] Formblatt zur Havarieentsorgung	

	Beschreibung	Verantwortlich/ Beteiligt
<b>Schadens- datum</b>	Donnerstagabend, ca. 19 Uhr, 05.05.2022	



	Beschreibung	Verantwortlich/ Beteiligt
<b>Schadensort</b>	Gigafactory Berlin, Tesla Straße 1, 15537 Grünheide (Mark), <b>Bereich:</b> Straße östlich der Lackiererei	
<b>Schadensart</b>	Bei einem Fahrzeug eines Nachunternehmers war ein Hydraulikölschlauch geplatzt, woraufhin ca. 5 Liter Hydrauliköl auf der Straße austraten. Davon gelangte ca. 1 Liter in die Regenrinne der Straße, welche auf ca. 3 m Länge verschmutzt wurde.  Der Mitarbeiter des Nachunternehmers verständigte umgehend die betriebseigene Feuerwehr.	Mitarbeiter einer Fremdfirma
<b>Sofortmaßnahmen</b>	Das Hydrauliköl auf der Fahrbahn wurde mit Bindemittel gebunden.  Das bereits in die Regenrinne gelaufene Öl konnte im Arbeitsbereich des Kanaldeckels mit einer Schaufel aufgenommen werden. Die Regenrinne wurde zusätzlich gesperrt und eine Reinigung durch ein Fachunternehmen angefordert. Das Unternehmen traf gegen ca. 23:45 Uhr auf dem Gelände ein und reinigte die Rinne mit einem Saug-Spülwagen.  Die Sofortmaßnahmen konnten um ca. 00:45 Uhr des nächsten Tages beendet werden.	█ Einsatzleiter Feuerwehr
<b>Abschluss der Sanierungs- bzw. Sicherungsarbeiten</b>	Das zu entsorgende Bindemittel wurde in einem ASP-Behälter sichergestellt und wird einer fachgerechten Entsorgung zugeführt.  Das im Rahmen der Reinigung der Regenrinne angefallene Öl-Wassergemisch (ca. 1 m³) wird im Rahmen der Havarieentsorgung durch das Fachunternehmen entsorgt (siehe Anlage 2).	█ Tesla
<b>Schadensmeldung</b>	10.05.2022  (zuvor vorab telefonisch an die uWB – █ durch █ █)	durch Tesla (█ █) an die uWB, T23 via E-Mail



**Anlage Fotodokumentation**





## Angaben für Formblatt zur Havarieentsorgung (HE)

Anlage 1

### 1. Angaben zur Havarie

Datum/Uhrzeit

05.05.2022 /20:41

Havarieort

Tesla Straße 1, 15537 Grünheide (Mark), Germany

Beschreibung der Havarie

Ein Autotransporter(LKW) hat während des Ladeprozesses in GFBB ca. 1 liter Hydrauliköl.

### 2. Einstufung des Abfalls

- | <input type="checkbox"/>            | AS        | Abfallbezeichnung  |
|-------------------------------------|-----------|--|
| <input type="checkbox"/>            | 17 05 03* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten   |
| <input type="checkbox"/>            | 17 01 06* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
| <input checked="" type="checkbox"/> |           | andere Abfallart   |

Geschätzte Menge in t

### 3. Havarieerzeuger oder allgemeine Ordnungsbehörde bei Ersatzvornahme

Erzeugernummer

PEH670000

Name

Gigafactory Tesla Berlin

Adresse (Straße, Nr., PLZ, Ort)

Tesla Straße 1, 15537 Grünheide (Mark), Germany

Datum/Unterschrift des Havarieerzeugers

05.05.2022

### 4. Einsammler für Havariegut

Beförderernummer

L10000030/3

Name

Feigel Umwelt-Service GmbH

Adresse (Straße, Nr., PLZ, Ort)

Sammelentsorgungsnachweisnummer

### 5. Zuständige Ordnungsbehörde

Bezeichnung

Landesamt für Umwelt

Datum/Unterschrift der Ordnungsbehörde

### 6. Entsorger/Sichersteller

Entsorgernummer

PA4000223/2

Name

Feigel Umwelt-Service GmbH

Adresse (Straße, Nr., PLZ, Ort)

Datum/Unterschrift des Entsorgers